

碳排放改进措施

企业针对产品碳排放量情况，成立了分析小组，制定了相应措施以降低二氧化碳排放量。

1、按照清洁生产思路，采取先进技术和必要措施，用规范制度指导日常管理工作，每批产品均制定特定的 BOM 表，对各种原材料及零部件均有详细的用量，从而降低物料消耗和节约资源。

2、加强低碳培训，提高员工低碳意识水平；

3、强化能源计量系统管理；

4、严格按照公司质量管理规定采购原材料，尽量采购附近的原料，就近取材，减少运输能耗；

5、车间内照明做到人走灯灭、禁止长明灯现象的存在，充分利用现有的自然采光，尽量减低能源消耗。加大天然气、太阳能等新能源利用，废弃物协同处置等措施，以减少温室气体排放；

6、加强产品运输过程的管理，尽量保证整车装货，降低单位产品运输能耗；

7、产品废弃后，首先考虑是否进行再利用，废弃产品就地利用，可减少废弃产品的运输能耗。

8、采用绿色物料，严格控制物料用量，减少挥发性有机物的排放。

9、加大天然气、太阳能等新能源利用

保定市龙跃电力器材制造有限公司

2024年10月31日

